


Инструкция по сборке кровати 49.351.00.00

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.



Сборку изделия производить согласно данной инструкции.



(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

Внимание!




Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале






Рекомендуемая высота матраса до 250 мм
Рекомендуемая масса матраса от 10 до 30 кг

1 22 шт.	3 12 шт.	6 22 шт.	7 2 шт.	62 4 шт.	147 5 шт.	252 5 шт.	394 4 шт.	1374 1 комп.	
-----------------	-----------------	-----------------	------------	-------------	--------------	--------------	--------------	-----------------	--



Инструкция по сборке кровати 49.351.00.00



Инструкция по сборке кровати 49.351.00.00




Инструкция по сборке кровати 49.351.00.00




Инструкция по сборке кровати 49.351.00.00

9

Сборка и установка газоподъемного механизма 1375



10




Инструкция по сборке кровати 49.351.00.00

11

Сборка опоры с гибким основанием

Отверстия для крепления к
газоподъемному механизму




поз.1	Поперечная труба -----	2шт.	поз.7	Фиксатор -----	28 шт.
поз.2	Центральная труба -----	1шт.	поз.8	Прокладка -----	2 шт.
поз.3	Продольная труба -----	1шт.	поз.9	Винт М8х45 -----	2шт.
поз.4	Продольная труба -----	1шт.	поз.10	Винт М8х20 -----	4шт.
поз.5	Матрасодержатель -----	2шт.	поз.11	Гайка Эриксона М8 ---	4 шт.
поз.6	Ламель -----	14 шт.	поз.12	Ручка-ремень -----	1 шт.

Матрасодержатели (поз.5) в отверстия продольной трубы (поз.3) устанавливаются при необходимости (для предотвращения смещения легких матрасов при открывании ящика)

12

ВНИМАНИЕ, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

Решётка в закрытом (нижнем) положении не фиксируется без матраса.



поз.1	Винт М8х30 -----	4шт.
поз.2	Гайка Эриксона М8х13,5 --	4 шт.
поз.3	Ключ -----	1шт.
См. пакет фурнитуры газоподъемного механизма		

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.